

Источники информации



Руководство пользователя

- Интерфейс и приемы работы в WinПОС
- Анализ динамических процессов, вибраций
- Алгоритмы обработки: настройка, математическое описание и методические рекомендации

Руководство программиста

- Сценарии, приложения и подключаемые модули (плагины)
- Программный интерфейс (API) WinПОС
- Вызов алгоритмов WinПОС
- Редактирование и отладка сценариев

Справочная система

- Справка по элементам интерфейса
- Справка по алгоритмам
- Справка по API WinПОС
- Электронные версии Руководства пользователя и программиста



Справочник, алфавитный указатель, поиск. Вызов - <F1> или меню **Помощь**.

www.nppmera.ru , www.winpos.ru

- продукция НПП «Мера», комплексные решения
- новости, обновление WinПОС


Техническая поддержка

Тел. (495) 783-42-49,
e-mail: winpos@nppmera.ru



Установите WinПОС

Запустите программу установки с CD. Следуйте инструкциям программы установки. В случае затруднений обратитесь к *Руководству пользователя* (часть 2. *Установка WinПОС*).




Подсоедините ключ

Вставьте электронный USB- или LPT-ключ в соответствующий порт компьютера. Дождитесь сообщения ОС Windows об успешной установке Guardant Stealth USB Dongle (для USB).





Запустите WinПОС

Запустите WinПОС с рабочего стола или через меню **Пуск** Windows.



1 Начните работу с WinПОС – откройте файл


Нажмите кнопку  на панели инструментов. В диалоге открытия файлов найдите файл данных и нажмите **Открыть**.



Файл будет помещен в дерево сигналов.


2 Постройте график сигнала

Щелкните мышкой на символе «+», чтобы увидеть все сигналы файла.



Скопируйте мышкой сигнал из дерева сигналов в график: нажмите левую кнопку мышки на имени сигнала, переместите курсор в область отрисовки графика, отпустите кнопку.


3 Таким же образом добавьте еще один сигнал в график



WinПОС построит график двух сигналов в общих координатных осях.


Легенда внизу графика показывает цвета, характеристики и, в зависимости от курсора, текущие значения сигналов.

4 Выберите временной интервал для обработки




Удерживая клавишу **<Ctrl>** клавиатуры, нажмите левую кнопку мышки над осью абсцисс графика, затем, не отпуская кнопки мышки, переместите курсор, «захватывая» прямоугольником область графика, отпустите кнопку.

5 Выберите алгоритм обработки сигналов



В контекстном меню графика (по правой кнопке мышки) выберите **Алгоритмы**→**АвтоСпектр**.


6 Настройте выбранный алгоритм



Проверьте и измените настройки алгоритма или сразу нажмите кнопку **Выполнить**.

Описание параметров алгоритмов можно найти в *Руководстве пользователя*, часть 9. *Обработка сигналов*.


7 Обратите внимание на результаты расчета




Верхний график на новой странице показывает выбранный диапазон исходных сигналов, нижний – результат расчетов.

Двойной щелчок мышкой по графику увеличивает график до размеров страницы.

8 Распечатайте страницу или добавьте ее в отчет



Распечатать график можно кнопкой .

Кнопкой  скопируйте полученное изображение в буфер обмена. Запустите Word или WordPad из стандартной поставки Windows. В меню **Правка** выберите пункт **Вставить (<Ctrl+V>)**.